

2026年4月吉日

お客様各位

タキロンマテックス株式会社

FRP プール メンテナンス業務に関するご案内

拝啓

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、中東情勢の影響により、FRP プールのメンテナンス作業に使用するポリエステル樹脂材料ならびに関連溶剤・副資材等の調達が困難な状況となっております。

これに伴い、FRP プールのメンテナンス業務につきまして、当面の間、FRP 作業を伴う補修・修繕業務の受付および実施を停止させていただきます。

お客様には多大なるご不便、ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

つきましては、今後の対応を下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象業務

「ヤマハ発動機株式会社製 FRP プール」及び「TOTO 株式会社製 FRP プール」に関するメンテナンス業務のうち、FRP 作業を伴う補修・修繕

2. 対応内容

FRP 作業を伴う補修・修繕は、当面の間、実施できません。

一方で、緊急対応が必要な場合には、状況に応じて以下の作業は実施可能です。

- ・水中ボンドによる応急処置
- ・バリ取り作業

また、点検・調査等の FRP 作業を伴わない対応につきましては、ご対応させていただきます。

3. 再開時期について

FRP 作業の再開時期につきましては、現時点では未定です。

今後の原材料供給状況等を踏まえ、再開の目途が立ち次第、改めてご案内申し上げます。

4. お願い

修繕をご検討中のお客様におかれましては、状況により工期の延期や応急処置でのご対応をご相談させていただく場合がございます。

何卒事情ご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上